



CP 2014

Lakier bezbarwny 2K UHS 4:1

CP 2014 to dwukomponentowy lakier bezbarwny charakteryzujący się dobrą rozlewnością oraz wygodną i szybką aplikacją. Produkt wytwarzany jest na bazie wysokiej jakości żywicy HS o dużej zawartości suchej masy (High Solid), dzięki czemu uzyskuje się klarowną powłokę o wysokim połysku i dużej głębi. Lakier jest wydajny, odporny na zarysowania i warunki atmosferyczne.

Dostępny w rozlanu o pojemności 1 i 4 litry.

OPAKOWANIE

Pojemność	Opakowanie zbiorcze
1 L + 0,5 L (utwardzacz)	6 szt. + 6 szt.
4 L + 1 L (utwardzacz)	4 szt. + 6 szt.



ODPORNY NA
ZARYSOWANIA



WYDAJNY



ODPORNY
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



NADAJE WYSOKI
POŁYSK



ŁATWA I SZYBKA
APLIKACJA



LEPKOŚĆ NATRYSKOWA

18-22 sek. DIN Flow Cup 4mm



ZALECANE ROZMIARY SITKA LAKIERNICZEGO

125-190 µm



WYDAJNOŚĆ

~8-9 m²/L



CZAS PRZYDATNOŚCI UŻYCIA MIESZANKI

CP 3014 i CP 3114: ~60 min
CP 3214: ~30 min



GRUBOŚĆ POWŁOKI SUCHEJ

1 warstwa - 25-30 µm



POLEROWANIE

Szlifowanie gradacją w zakresie P1500-P2500. Następnie można przystąpić do polerowania systemem polerskim Profix



TERMIN MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI

CP 2014: 24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu
CP 3014, CP 3114, CP 3214: 9 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu



LZO/VOC

Dz.U.2016r., poz. 1353,
kat.B/5(840) 577

PRZEBIEG

PROCESU



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Jeśli powierzchnia jest zanieczyszczona, podłoża pokryte lakierami bazowymi przecieramy ściereczką antystatyczną



PROPORCJE MIESZANIA

4:1
100 części CP 2014
25 części utwardzacza CP 3014 (CP 3114, CP 3214)
dodajemy 5-10 % rozcieńczalnika CP 040/ CP 070/ CP 055/ CP 075
Alternatywne utwardzacze:
CP 3214 (szybki) < 15°C
CP 3114 (wolny) > 25°C



USTAWIENIA PISTOLETU

Rozmiar dyszy: 1,2-1,4 mm; ciśnienie robocze: HVL/VP 1,8-2,0 bara



APLIKACJA

1,5-2 warstwy



CZAS ODPAROWANIA PO APLIKACJI

W temp. 20°C i wilg. względnej 65%:
- CP 3014: ~ 5 min
- CP 3114: ~ 10 min
- CP 3214: ~ 3 min



SUSZENIE

Czas schnięcia w temp. 20°C i wilgotności względnej 65%:			
	CP 3014	CP 3114	CP 3214
Pyłosuchość	10-15 min	30 min	5-10 min
Nie klei się	20 min	25 min	15 min
Do montażu	6 godz.	7 godz.	2 godz.
Na wskroś	10 godz.	12 godz.	5 godz.
Czas schnięcia w temp. 60°C i wilgotności względnej 65%:			
Do montażu	30 min	45 min	10-15 min



SUSZENIE IR

CP 3014: 20-30 min, CP 3114: 25 min,
CP 3214: 10-15 min